

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**Здание МОУ СОШ №9 им. И. Ф. Учаева, г. Волгодонск, ул. 50 лет ВЛКСМ д.10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Да			Здание окружено асфальтированными дорогами, дорожками. Имеются проезды дороги, пешеходных дорожек доступные МГН и людей использующих кресло-коляски к зданию нет.	ДП-В	При входе на территорию необходимы дорожки и асфальтированные дороги. Возможно нанесение тактильной рельефной разметки непосредственно у здания при условии ремонта и выравнивания, перед входом лестницы. Необходимо установить забор по всей территории.	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	Нет			-----			
1.3	Лестница (наружная)	Нет			---			
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Не предусмотрено	ДП-В	Согласовать с дорожной службой организацию парковочных мест для автомобилей инвалидов	Капитальный ремонт

Общие требования к зоне				Не адаптировано для всех групп МГН	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН	Капитальный ремонт
-------------------------	--	--	--	------------------------------------	------	---------------------------------------	--------------------

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь( пути) движения к зданию на территории	ВНД			<p>Дорожной службе необходимо адаптировать для МГН Пешиеходные пути движения к зданию по ГОСТ Р 52289-2004</p> <p>Технические средства организации дорожного движения.</p> <p>Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.</p> <p>Ремонт капитальный.</p>
Автостоянка и парковка	ВНД			<p>Согласовать и выполнить СП 113.13330.2012 «СНиП 21.02-99 Стоянка автомобилей»</p> <p>Ремонт капитальный</p>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт тротуарной плитки перед зданием и согласовать организацию автостоянки для автотранспорта инвалидов у здания –СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Здание МОУ СОШ №9 им.И.Ф.Учаева г.Волгодонск, ул.50 лет ВЛКСМ д.10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Не адаптирована для МГН, без покрытия, в мороз превращается в скользкое покрытие. Нет поручней	ВНД	Лестницу выровнять, покрыть резиновыми краями. Установить перила, пандус по ГОСТу	Ремонт текущий
2.2	Пандус (наружный)	нет				ВНД	Установить пандус на входной площадке и на запасном выходе по ГОСТу	Ремонт текущий
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Пандуса нет по ГОСТу, уклон составляет 20%, скользкое покрытие( опасен для передвижения любого человека)	ВНД	Всю лестничную площадку выровнять покрыть плиткой не скользкой, с резиновыми краями или адаптировать ступени путем нанесения противоскользящего покрытия по ГОСТу	Ремонт капитальный
2.4	Дверь (входная)	есть			Двухстворчатая дверь 1200 , Адаптирована частично, проход 0,800	ВНД	Монтировать дверь размером 0,900м для доступа инвалидов на кресло колясках	Ремонт капитальный
2.5	Тамбур	есть			Не адаптирована для МГН	ВНД	Установить в полу заподлицо с поверхностью покрытие пола	Ремонт капитальный

Общие требования к зоне	есть		Не адаптирована для всех групп МГН	ВНД	Обеспечить доступность всех групп МГН
-------------------------	------	--	------------------------------------	-----	---------------------------------------

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница (наружная)	ВНД			Адаптировать ступени путем нанесения противоскользящего покрытия, СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Ремонт капитальный
Пандус (наружный)	ВНД			Произвести монтаж пандуса по ГОСТ Р 51261-99 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Ремонт капитальный
Входная площадка (перед дверью)	ВНД			Адаптировать площадку перед дверью путем нанесения противоскользящего покрытия. СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Ремонт капитальный.
Дверь (входная)	ВНД			Монтировать дополнительную дверь для доступа инвалидов на кресло колясках. СП 59.13330.2012 «СНиП 35.01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Ремонт капитальный.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Выполнить в комплексе ремонт входной группы – СП 59.13330.2012 «СНиП 35.01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Здание МОУ СОШ №9 им.И.Ф.Учаева г.Волгодонск, ул.50 лет ВЛКСМ д.10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	<i>Есть</i>			<i>Зона ожидания не адаптирована для всех групп МГН</i>	<i>ВНД</i>	<i>Зона ожидания не адаптирована для всех групп МГН по ГОСТу</i>	<i>Ремонт капитальный</i>
3.2	Лестница (внутри здания)	<i>есть</i>			<i>Доступна частично</i>	<i>ВНД</i>	<i>Адаптировать поручни для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата</i>	<i>Ремонт капитальный</i>
3.3	Пандус (внутри здания)	<i>нет</i>			<i>Монтаж пандуса не возможен</i>			
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	<i>нет</i>						
3.5	Двери	<i>есть</i>			<i>Адаптированы</i>	<i>ВНД</i>		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)				<i>Адаптированы</i>			
	ОБЩИЕ требования к зоне				<i>Не адаптированы для всех групп МГН</i>		<i>Обеспечить доступность всех групп МГН</i>	<i>Ремонт капитальный</i>

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница ( внутри здания)	ВНД			<i>Привести в соответствие поручни для инвалидов с нарушением опорно двигательного аппарата ГОСТ Р 51261-99 Устройства опорные стационарные реабилитационные.</i>

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Необходимо выполнить монтаж платформы с наклонным перемещением инвалидов для доступа инвалидов на кресло колясках в здание – СП 59.13330.2012 « СНиП 35.01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения »

## I Результаты обследования:

## 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

## Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Здание МОУ СОШ №9 им.И.Ф.Учаева, г.Волгодонск, ул.50 лет ВЛКСМ д.10

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Адаптирована для всех групп МГН, кроме инвалидов на кресло-коляска	ДЧ-В	При условии создания доступа для инвалидов на кресло-колясках на этаж – обеспечить в кабинете доступ инвалидов к адаптированному столу под кресло коляски	Ремонт текущий
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабинет индивидуального обслуживания	нет						

Общие требования к зоне	есть		Не адаптировано для инвалидов на кресло-колясках	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капитальный
-------------------------	------	--	--	------	---------------------------------------	--------------------

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДУ			Адаптировать кабинет для МГН по ГОСТ Р 52880-2007 Социальное обслуживание населения. Ремонт капитальный.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Социально значимо обеспечить доступ в кабинет инвалидов всех групп, в том числе на кресло колясках СП 59.13330.2012 « СНиП 35.01 -2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»



### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант II – места приложения труда

Здание МОУ СОШ №9 им.И.Ф.Учаева г.Волгодонск, ул.50 лет ВЛКСМ д.10

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	ВНД-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Здание МОУ СОШ №9 им.И.Ф.Учаева г.Волгодонск, ул.50 лет ВЛКСМ д.10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	<i>есть</i>			<i>Не адаптирована для МГН не соответствует стандарту входная дверь, расположение сантехники, отсутствуют поручни.</i>	<i>ВНД</i>	<i>Адаптировать для всех групп инвалидов</i>	<i>Ремонт капитальный</i>
5.2	Душевая/ ванная комната	<i>Нет</i>						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	<i>Нет</i>						
	ОБЩИЕ требования к зоне	<i>нет</i>			Не адаптировано для всех групп МГН	<i>ВНД</i>	<i>Обеспечить доступность всех групп МГН</i>	<i>Ремонт капитальный</i>

### ПЗакключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ВНД			Расширить входную дверь адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН по ГОСТ Р 51633-2000. Устройство и приспособления реабилитационные, используемые инвалидами в жилых помещениях. Ремонт капитальный.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** \_\_\_\_ Адаптировать туалетную комнату и душевую для всех групп МГН, в том числе для инвалидов на кресло-колясках – СП 59.13330.2012 « СНиП 35.01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения »

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

Здание МОУ СОШ №9 им.И.Ф.Учаева г.Волгодонск, ул.50 лет ВЛКСМ д.10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Не адаптированы для МГН	ВНД	Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в том числе по зрению	Ремонт капитальный
6.2	Акустические средства	Нет			Не адаптированы для МГН	ВНД	Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению.	Ремонт капитальный
6.3	Тактильные средства	Нет			Не адаптированы для МГН	ВНД	Нанести тактильные средства значимые для инвалидов по зрению	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			Не адаптированы для всех МГН	ВНД	Обеспечить значимость для всех групп МГН	Ремонт капитальный

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Визуальные средства</i>	<i>ВНД</i>			Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в том числе по зрению. ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для всех инвалидов. Ремонт капитальный.
<i>Акустические средства</i>	<i>ВНД</i>			Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению и слуху. ГОСТ Р 51671-2000. Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Ремонт капитальный.
<i>Тактильные средства</i>	<i>ВНД</i>			Нанести тактильные средства значимые для инвалидов в том числе по зрению. ГОСТ Р 52875-5007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Ремонт капитальный.

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств - СП 59.13330.2012 « СНиП 35.01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения »